

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 23 ottobre 2019

Deliberazione n.2019/34/377

Oggetto: Società ASIDEP S.r.l. Lavori di sostituzione pompe a servizio dei pozzi n. 100 e n. 101 nel Comune di Luogosano (Av). – Liquidazione fattura n. 233 del 25.09.2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 11,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti


1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	-Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f. ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso che, come si evince dall'istruttoria del Funzionario Alfonso Del Giudice,

- la società ASIDEP in continuità della convenzione stipulata in data 31.10.2011 con la società C.G.S. Avellino S.c.a.r.l. svolge, per conto del Consorzio la gestione degli impianti di depurazione a servizio delle aree industriali ASI;
- in data 08.08.2019 ed in data 20.08.2019 la società ASIDEP ha comunicato al Consorzio di aver riscontrato la rottura delle pompe di cui in oggetto e che avrebbe provveduto alla sostituzione delle stesse con ribaltamento del costo sostenuto al Consorzio in quanto proprietario delle stesse;
- in data 29.08.2019, con nota prot. n. 5154, è stata richiesta all'ASIDEP una relazione dettagliata al fine di conoscere le cause che hanno determinato la rottura delle pompe;
- l'ASIDEP, con nota in data 3 settembre 2019 ha comunicato che l
 - la causa della rottura delle pompe n. 100 e n. 101 e dei motori elettrici è stata la forte concentrazione di fango misto ad acqua, che ha prodotto, inoltre, l'abbassamento della falda;
 - al fine di evitare un problema analogo e, così come consigliato dal geologo dott. Sabino Aquino, l'ASIDEP ha già programmato per il mese di dicembre 2019 la pulizia dei pozzi da effettuare mediante ditta specializzata provvedendo al ribaltamento dei costi nei confronti del Consorzio ASI;
- con nota in data 25.09.2019 acquisita al protocollo consortile con il n. 5913 del 26 settembre 2019 l'ASIDEP ha trasmesso la fattura n. 233 del 25.09.2019 di importo pari ad €. 22.828,13 di cui €. 4.116,55 per IVA al 22% in split Payment;
- l'ASIDEP ha già provveduto alla sostituzione delle pompe al fine di assicurare la continuità del servizio;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della citata fattura n. 233 del 25.09.2019;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta.
2. Di impegnare la spesa complessiva di €. 22.828,13 di cui €. 4.116,55 per IVA al 22% in split ed autorizzare l'Ufficio Contabile di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società ASIDEP S.r.l.
3. Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.