



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 3 novembre 2025

Deliberazione n. 2025/34/328

Oggetto: A.I. Valle Ufita. Comune di Flumeri. Muro di sostegno posto a servizio della viabilità consortile di accesso all'Area Industriale di Valle Ufita.

L'anno duemilaventicinque il giorno 3 del mese di novembre alle ore 16:30 convocati a mezzo mail, mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
4.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott.ssa Filomena GAMBACORTA	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Su richiesta del Presidente, svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.



II COMITATO DIRETTIVO

VISTA la relazione resa dal Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Giuseppe Tolino come di seguito riportata:

“In relazione alla questione emarginata in epigrafe, anche a seguito di segnalazione pervenuta al Consorzio relativa allo stato del muro indicato in epigrafe, la cui posizione è indicata nella planimetria allegata, si fa presente che, in seguito a sopralluogo congiunto (effettuato in data 15 ottobre 2025) dello scrivente e del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici consortile, si è rilevato che il detto muro presenta uno spostamento anomalo (rotazione) come ampiamente evidenziato nelle allegate foto. Il muro di cui trattasi risulta realizzato dal Consorzio negli anni '70 in concomitanza con la realizzazione delle opere infrastrutturali a servizio della medesima area industriale.

In sede di sopralluogo è stato riscontrato che la rotazione di detto muro è sicuramente meritevole di attenzione, che il terreno posto a monte dello stesso risulta ricoperto da vegetazione spontanea (per lo più rovi e qualche albero di grosso fusto) che ne impediscono l'accesso e che alcuni dei fori di drenaggio presenti sulla restante parte dei muri risultano ostruiti.

La rotazione anomala del muro potrebbe essere stata causata da una saturazione del terreno posto alle spalle dello stesso per motivi che andrebbero verificati ed accertati attraverso apposite indagini in sito (saggi) finalizzate anche a verificare la presenza del drenaggio nella parte retrostante, lo stato attuale del drenaggio e che lo stesso muro non presenti rotture alla sua base.

In sede di sopralluogo si ritenuto, congiuntamente, necessario, al fine di valutare le azioni da adottare, effettuare gli interventi qui di seguito elencati:

- effettuare un saggio alle spalle del muro (scavo) finalizzato sia a verificare che lo stesso non presenti rotture alla sua base che a controllare la presenza ed eventualmente lo stato del drenaggio;
- eseguire la pulizia della scarpata (rimozione vegetazione spontanea) posta alle spalle del muro come individuata nella planimetria allegata, avente un'estensione di circa 2000 mq;
- eseguire la pulizia dei fori di drenaggio presenti nel muro risultanti ostruiti o parzialmente ostruiti.

Alla luce di quanta innanzi si rappresenta la necessità di affidare a ditta qualificata gli interventi come innanzi puntualmente elencati.”

RITENUTO di condividere quanto esposto dal Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Giuseppe Tolino ed in conformità alla stessa,

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto di quanto innanzi relazionato e nominare R.U.P. il Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Giuseppe Tolino al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali relativi agli interventi da adottare ed effettuare in merito;
- 3) di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

ad di e